

number 項次	name 場址名稱	pollute 污染物
1	台亞石油股份有限公司新莊加油站	地下水:苯、甲苯、萘
2	全國新五路加油站	土壤:總石油碳氫化合物 地下水:苯、萘、甲基第三丁基醚、總石油碳氫化合物
3	茗輝企業有限公司	土壤:鎘、鉻、銅、鎳
4	群益鋁業股份有限公司	土壤:砷、銅、鉛、鋅
5	昇達科技股份有限公司	土壤:總石油碳氫化合物
6	全國加油站股份有限公司全國新莊加油站	土壤:總石油碳氫化合物
7	台灣日華化學工業股份有限公司	土壤:多氯聯苯
8	長榮國際儲運股份有限公司	土壤:總石油碳氫化合物
9	汐止區同新段1013A及1014地號	土壤:總石油碳氫化合物
10	全國五股交流道加油站	土壤:總石油碳氫化合物
11	台亞土城工業區加油站	土壤:總石油碳氫化合物
12	淳品實業股份有限公司台北港化油品儲運	地下水:氯乙烯
13	金再泉精密工業有限公司	土壤:銅、鋅、鎳
14	四十張加油站	地下水:苯
15	德富製針工業股份有限公司	土壤:鉻
16	原金山泰安股份有限公司三重廠	土壤:鋅
17	荃溢工業有限公司	土壤:銅
18	原智恩電子股份有限公司第二廠	土壤:鉻、鎳、銅、總石油碳氫化合物
19	七星化學製藥股份有限公司	土壤:總石油碳氫化合物 地下水:總酚
20	中和加滿加油站	土壤:總石油碳氫化合物
21	國泰樹脂工業股份有限公司三重廠	土壤:總石油碳氫化合物
22	山隆樹林加油站	地下水:苯
23	五股昇易加油站	土壤:苯、二甲苯、總石油碳氫化合物
24	樹林區備內段1450地號	地下水:總石油碳氫化合物-柴油類有機物
25	全國加油站股份有限公司全國思源路加油	土壤:總石油碳氫化合物;地下水:總酚
26	密不錄由(國防部聯合後勤司令部)	密不錄由
27	台亞石油股份有限公司台亞汐止新台五一	地下水:苯
28	新亞電器股份有限公司新莊廠	土壤:銅、汞、鎘
29	原元隆工業股份有限公司	土壤:鉻、鎘、鎳、銅、鋅、鉛
30	厚生化學工業股份有公司	土壤:砷、TPH;地下水:順1,2二氯乙
31	原友力工業股份有限公司(部份場址)	土壤:鉛、鋅
32	台北縣土城市員和段391、530、532、532-	土壤:鉻、總石油碳氫化合物
33	南海製革廠股份有限公司	土壤:銅、鉻、鎳
34	山隆通運股份有限公司樹林加油站	土壤:總石油碳氫化合物
35	台北縣泰山鄉泰山段二小段738地號	土壤:銅
36	台北縣新莊市海山頭段三角子小段92-8號	土壤:銅、鋅
37	台北縣新莊市海山頭段三角子小段92-10號	土壤:鉻、銅、鋅
38	台北縣新莊市海山頭段三角子小段92-15號	土壤:銅、鋅
39	台北縣新莊市海山頭段三角子小段92-16號	土壤:銅、鋅

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 40 台北縣泰山鄉泰山段二小段462地號 | 土壤：鎳、銅、鋅 |
| 41 台北縣泰山鄉泰山段二小段740地號 | 土壤：銅 |
| 42 台北縣泰山鄉泰山段二小段586地號 | 土壤：銅 |
| 43 台北縣泰山鄉泰山段二小段733地號 | 土壤：銅 |
| 44 台北縣泰山鄉泰山段二小段686地號 | 土壤：銅 |
| 45 台北縣泰山鄉泰山段二小段463地號 | 土壤：銅、鋅 |
| 46 台北縣泰山鄉泰山段二小段464-2地號 | 土壤：銅 |
| 47 台北縣新莊市海山頭段三角子小段92-5號 | 土壤：銅 |
| 48 淡水區炭頂里 | 地下水:氯乙烯;順-1,2-二氯乙烯 |

date

解除列管日期

105.11.16

107.7.30

107.6.14

107.5.18

107.5.18

107.02.23

107.02.06

106.11.30

106.8.4

106.6.19

106.6.1

106.5.1

106.1.11

105.12.6

105.11.24

105.11.1

105.10.27

105.10.24

105.8.5

105.7.12

104.10.1

104.8.21

104.2.4

103.10.27

103.10.27

103.8.1

103.1.27

102.03.06

102.01.28

101.07.05

101.05.09

100.12.08

100.01.18

97.02.12

93.12.31

93.12.31

93.12.31

93.12.31

93.12.31

92.08.05

92.08.05

92.08.05

92.08.05

92.08.05

92.08.05

92.08.05

92.08.05

106.11.17