

公開類
季報

期間終了一個月內編報

新北市 河川水質監測結果

中華民國100年7月

編製機關 新北市政府環境保護局

表號 1134-05-02-2

河川名稱	監測站名	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	水質紀錄										水質紀錄										備註							
								水溫 ℃	pH值	溶氧量 mg/L	總氮 mg/L	總磷 mg/L	生化需氧量 (5天20℃) mg/L	化學需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	鎘	鉛	總銻	汞	銅	鋅	導電度 μmho/ cm/25℃	大腸桿菌 群 個/100mL	陰離子 界面 活性劑 mg/L	氨氮 mg/L	氯鹽 mg/L	透視度 cm		濁度 NTU	六價 鉻 mg/L (第四位)	硫酸 鹽 mg/L	鐵 mg/L	錳 mg/L		
																																		mg/L(統計至小數第四位)	
水仙溪	靈山宮	R01	無	7/5	09:50	26.9		25.9	6.0	5.8			7.4	16.1	10.1										569	5.80*10 ⁴		3.64	27	>30	2.5				
水仙溪	小石板橋	R02	無	7/5	09:45	28.7		27.5	6.6	6.3			12.1	23.9	6.8										769	2.60*10 ⁴		15.0	37	>30	6.3				
林口溪	林口溪橋	R03	無	7/5	10:20	27.5		27.0	6.8	6.9			12.7	40.2	12.8										275	8.10*10 ⁴		6.69	47	>30	8.4				
林口溪	下福橋	R04	無	7/5	10:30	29.0		29.4	7.1	7.9			10.0	24.8	13.8										444	5.60*10 ⁴		1.81	42	>30	9.8				
觀音坑溪	集福橋	R05	無	7/6	09:22	27.4		28.3	7.0	5.8			4.8	31.9	28.5										750	3.90*10 ⁵		3.30	57	14.8	33				
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	7/6	09:30	27.1		27.3	6.8	7.6			5.0	15.9	17.0										407	3.10*10 ⁵		0.52	42	20.9	25				
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	7/6	09:44	25.4		26.9	7.1	4.1			39.7	80.1	76.0										481	8.00*10 ⁵		7.46	38	9.0	31				
五股坑溪	俊成橋	R08	無	7/6	09:52	26.3		27.3	7.3	7.4			14.4	56.6	32.8										675	3.80*10 ⁵		21.1	90	13.9	15				
大科坑溪	大窠橋	R09	無	7/6	10:09	24.6		27.6	7.5	4.4			21.3	72.9	152										1500	1.80*10 ⁶		19.3	233	4.5	90				
大科坑溪	山脚溪橋	R10	無	7/6	10:15	26.7		27.9	7.4	7.1			12.3	45.9	17.1										1520	1.20*10 ⁵		19.2	309	20.2	10				
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	7/12	09:50	27.0		25.6	7.0	8.4		0.04	1.2	19.2	73.5										114	4.60*10 ³		0.27	3.2	9.0	65		16.1		
新店溪	直潭堰取水口	R12	甲	7/12	10:05	24.0		24.1	6.9	8.6		0.008	N.D.<0.6	7.6	4.9										99	8.40*10 ²		0.16	3.9	>30	6.7		13.1		
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	7/13	10:07	24.6		27.9	7.6	8.9		0.02	2.3	11.0	10.8										218	2.20*10 ²		0.18	3.2	>30	17		35.4		
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	7/13	10:28	25.1		25.6	7.4	8.9		0.04	N.D.<0.6	14.7	N.D.<2.5										172	2.00*10 ³		0.16	2.3	>30	2.5		21.5		
大豹溪	湊合橋	R17	無	7/13	10:58	25.4		25.6	7.5	8.7			1.5	7.9	N.D.<2.5										144	1.00*10 ⁴		0.16	4.6	>30	1.6				
大豹溪	東眼橋	R18	無	7/13	10:42	25.7		27.1	7.1	8.8			1.1	5.4	3.4										185	1.10*10 ³		0.31	6.2	>30	4.2				
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	甲	7/19	10:35	26.3		27.3	6.6	8.6		0.05	0.6	5.1	3.7										128	4.10*10 ³		0.06	9.3	>30	2.6		8.0		
瑪鍊溪	裕大橋	R22	甲	7/19	10:50	24.7		24.6	6.5	7.0		0.02	0.9	5.9	5.9										124	4.30*10 ³		0.04	10	>30	5.7		7.2		
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	無	7/20	10:10	26.9		24.6	6.9	8.4		0.04	N.D.<0.6	N.D.<3.6	3.2										104	3.20*10 ³		0.01	10	>30	2.9		3.8		
瑪鍊溪	國中橋	R24	無	7/20	10:22	27.2		27.0	7.3	8.7			N.D.<0.6	4.0	3.1										114	6.50*10 ²		0.01	11	>30	2.5				
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	7/20	10:30	27.6		27.3	6.9	8.5			1.3	5.4	9.7										147	3.90*10 ³		0.07	17	>30	4.3				
景美溪	石碇取水口	R32	無	7/26	10:45	23.1		19.5	6.9	8.7		0.06	N.D.<0.6	12.8	6.0										108	7.70*10 ²		0.005	8.4	>30	1.4		2.3		
基隆河	圓山取水口	R33	無	7/26	10:15	27.2		26.1	6.6	7.7			1.2	5.0	11.5										141	2.40*10 ⁴		0.06	12	>30	7.8				
基隆河	康諾坑溪取水口	R34	無	7/26	09:50	27.5		27.6	6.6	7.4			1.3	6.9	9.9										167	4.00*10 ⁴		0.04	18	>30	9.6				