公開類 季 報 期間終了一個月內編報

編製機關 医北縣政府環境保護局表 號 1134-05-02-2

<u>- 臺北_</u> 縣	河	)]]	ъK	啠	監	測	紶	果
<u> </u>	1.1	71	110	只	1111	0.1	小口	1

中	華	民	國	98	年	7	月	
---	---	---	---	----	---	---	---	--

																										T	中華民國	198年7月	1			
												水	質		紀	錄							水	質		紀	銵	ξ.				
河川名稱	<b>新監測站名</b>	監測站編號	水體等級	採様日期	採様時間		水流量		pH值			總 磷 需 (5天	氧量 需 (20°C)			鎘	鉛	總鉻	汞	銅	鋅	導電度 μmho/	大 腸桿 群 活性劑		氣 鹽	透視度	濁 度	ハ 領	硫 酸 鹽	鐵	<b>孟</b> 備	<b>声</b> 註
						°C	CMS	$^{\circ}$ C		mg/L	mg/L	mg/L m	ng/L 1	mg/L	mg/L		mg/	L(統計至小	數第四位)	_		cm/25°C	個/100mL mg/L	mg/L	mg/L	cm	NTU	第四位)	mg/L	mg/L	mg/L	
水仙溪	靈山宮	R01	無	7/1	10:05	29.4		28.4	6.8	6.0		8	3.3	22	13.8							391	1.40*104	8.04	24	>30	2.2					
水仙溪	小石板橋	R02	無	7/1	09:55	28.8		29.1	7. 2	4.6			60	172	50.3							628	1.20*106	15.8	54	9	45					
林口溪	林口溪橋	R03	無	7/1	10:35	29.0		29.6	7. 2	4.3			16	59	13.2							565	8.10*104	17. 2	48	25	13					
林口溪	下福橋	R04	無	7/1	10:50			31.8	7. 0	7.4		7	7.3	26	67.5							481	5. 40*104	3.02	45	10	70					
觀音坑沒	<b>奚集福橋</b>	R05	無	7/7		28. 9		30.8	7. 0	0.0		4	101	680	208							9920	2. 50*104	263	2360	2	220					
	異觀音坑三號橋	R06	無	7/7	09:50			30.6	2.4	0.1			14	91	15.6							3820	1.00*101	1.76	944	18.0	9.6					
	奚洲子一橋	R07	無	7/7		29.6		30.6	6.6	3. 5				134	30.6							1090	5. 00*105	8.86	209	16	13					
	<b>異俊成橋</b>	R08	無	7/7	10:20			30.9	6.6	6.0			17	55	30.3							555	4. 50*104	3. 25	77	18	12					
	美大窠橋	R09	無	7/7	10:40			29.6	6.9	5. 7			14	51	19.7							1840	4. 60*106	11.0	223	15	6.4				$oxed{oxed}$	
	奚山腳溪橋	R10	無	7/7	10:50			29.8	7. 4	6.5			17	45	12.7							1700	2. 30*105	11.6	337	>30	7. 0				<b> </b>	
	青潭堰取水口	R11	甲	7/8	09:39			24.5	7. 2	8. 5	N.			. D. <3. 0								120		. D. <0. 004	1 3.2	>30	12		17		<b> </b>	
新店溪	直潭堰取水口	R12	甲	7/8	09:57			26.3	7. 1	8.8			0.8 N.	. D. <3. 0	N. D. <2. 5							105		. D. <0. 004	4.1	>30	3. 1	ļ	14		<b></b> _	
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	7/15	09:35			29. 9	6. 9	9. 3	N.	D. <0. 0 1	. 9	10	5. 4							263	8. 50*101	0.02		>30	5. 0		48		<del>                                     </del>	
三峽河	三峽堰取水口	R14	無		09:50			26.1	6. 9	8. 9				8.9	4. 0							172	3. 30*103	0.04	_	>30	4.0		21		<b> </b>	
横溪	竹崙橋	R15	無	7/15		28. 3		27. 4	7. 4	8. 7		(	0. 9		I. D. <2.							160	5. 40*103	0.08		>30	1.4				$oxed{oxed}$	
横溪	横溪橋	R16	無	7/15	10:15			28. 1	6. 7	7. 9		1	. 2		I. D. <2.	5						220	7. 20*103	0.47	6.8	>30	1.7				$oxed{oxed}$	
雙溪	梅竹橋	R19	甲	7/14		29.5		28. 4	7. 1	7. 4		0.017 1		9.1	12. 1							102	8. 40*103	0.03		>30	6. 7	1	11		$\vdash$	
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	7/14	10:35			28. 1	7. 0	7. 5		0.072		9.6	13.4							116	1.80*104	0.07	9.8	>30	11	1	11		$\vdash$	
老梅溪	溪老梅溪取水口	R25	無	7/21	10:23			27.6	6.6	7. 3	N.	D. <0. 0 (N. D										110	2. 10*103	0.004	11.7	>30	5.8	<del>                                     </del>	6.6		$\vdash$	
老梅溪	大溪墘橋	R26	無	7/21		29.9		29. 3	6.8	8.8				D. <3. (	I. D. <2.	)						139	6. 00*102	0.007	13.8	>30	2. 3	-			+-+	
老梅溪	二十三號橋	R27	無	7/21	10:38			30.2	6.6	8. 6			2. 0	θ. I	6.1							1510	3. 40*104	0.12	360	>30	4.4	1	0.1		+-+	
	美百拉卡取水口	R28	無	7/22	10:21			23. 0	7. 2	8. 7	-	0.024 N.D									-	110		0. <0. 004	7.0	>30	0.65	1	6. 1		<del>                                     </del>	$\longrightarrow$
大屯溪	中和橋	R29	無	7/22		28.8		28. 1	6.6	6.6		<u> </u>		7.8	8.4							179	8. 50*102	0.10	14.8	>30	3.6				$\vdash$	
大屯溪	第十號橋	R30	無	1/22	09:48	28. 6		28. 4	6.5	7. 0			. 0	8.6	8.5							200	2. 30*103	0.05	22. 2	>30	8. 4	1				



