

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 104 年 2 月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	水 質 紀 錄							錄				
								水溫 ℃	pH值	溶氧量 mg/L	總氮 mg/L	總磷 mg/L	生化需氧量 (5天20℃) mg/L	化學需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	鎘	鉛	總鉻	汞
水仙溪	靈山宮	R01	無	2/3	09:45	20.6		17.5	7.4	5.3			9.5	38.9	10.0	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.004	
水仙溪	小石板橋	R02	無	2/3	09:50	18.4		19.1	7.6	7.2			7.1	36.0	10.6	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.004	
林口溪	林口溪橋	R03	無	2/3	10:25	17.2		17.6	8.0	5.4			103	520	315	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.004	
林口溪	下福橋	R04	無	2/3	10:40	17.8		17.9	7.9	3.9			109	480	500	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.004	
觀音坑溪	集福橋	R05	無	2/4	09:25	18.3		17.6	7.4	6.4			6.1	26.6	7.3	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.004	
觀音坑溪	觀音坑橋	R06	無	2/4	09:38	17.0		17.3	7.4	8.4			4.2	13.8	4.1	D.<0.00	0.01	D.<0.004	
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	2/4	09:43	16.7		18.2	7.3	2.4			35.8	93.6	38.2	D.<0.00	D.<0.00	0.05	
五股坑溪	俊成橋	R08	無	2/4	10:00	16.6		17.8	7.4	5.1			20.6	67.6	31.0	D.<0.00	D.<0.00	0.05	
大科坑溪	大窠橋	R09	無	2/4	10:38	17.1		18.2	7.5	7.3			13.8	38.2	11.3	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.004	
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	2/4	10:51	17.6		17.9	7.4	7.6			11.5	24.2	10.6	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.004	
新店溪	青潭堰	R11	甲	2/10	09:48	15.8		14.2	7.3	9.3		0.030	N.D.<2	N.D.<3.5	11.2	D.<0.00	0.006	D.<0.0009	
新店溪	直潭堰	R12	甲	2/10	10:05	16.7		15.8	7.2	8.5		0.035	N.D.<2	N.D.<3.5	N.D.<2.5	0.0006	0.006	D.<0.0009	

新北市 河川水質監測結果

中華民國104年2月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	水質紀錄							懸浮 固體 mg/L	鎘	鉛	總銻	汞
								水溫 ℃	pH值	溶氧量 mg/L	總氮 mg/L	總磷 mg/L	生化需氧量 (5天20℃) mg/L	化學需氧量 mg/L					
大漢溪	鳶山堰	R13	乙	2/24	09:45	18.3		18.7	7.8	7.2		0.091	3.3	9.6	23.1	D.<0.00	0.006	D.<0.0009	
三峽河	三峽堰	R14	無	2/24	10:10	17.6		17.3	7.9	9		0.042	N.D.<2	13.9	3.4	D.<0.00	0.005	D.<0.0009	
大豹溪	湊合橋	R17	無	2/24	10:20	18.0		17.2	8.3	9.3			N.D.<2	5.3	9.0	D.<0.00	0.005	D.<0.0009	
大豹溪	東眼橋	R18	無	2/24	10:30	19.0		17.1	8.1	9.3			N.D.<2	5.3	2.2	D.<0.00	0.004	D.<0.0009	
瑪鍊溪	瑪鍊溪	R21	無	2/25	10:15	23.4		19.9	8	9.2		0.045	N.D.<2	3.4	2	D.<0.00	0.006	D.<0.0009	
瑪鍊溪	裕大橋	R22	無	2/25	10:05	22.5		18.4	7.8	9.5		0.062	N.D.<2	N.D.<3.5	1.9	D.<0.00	0.004	D.<0.0009	
瑪鍊溪	四十九號	R23	無	2/25	09:40	23.1		19.6	8	9.3			N.D.<2	3.7	N.D.<2.5	D.<0.00	0.005	D.<0.0009	
瑪鍊溪	國中橋	R24	無	2/25	09:50	23.3		19	7.4	8.7			N.D.<2	7.9	N.D.<2.5	D.<0.00	0.006	D.<0.0009	
東勢格	東勢格	R31	無	2/11	10:30	17.5		14.1	7.6	9.3		0.034	N.D.<2	N.D.<3.5	N.D.<2.5	D.<0.00	0.006	D.<0.0009	
景美溪	石碇取水	R32	無	2/11	09:58	19.3		13.9	8	9.3		0.041	N.D.<2	N.D.<3.5	N.D.<2.5	D.<0.00	0.006	D.<0.0009	
基隆河	圓山取水	R33	乙	1/28	10:35	17.8		16.5	6.8	9.1		0.017	N.D.<2	N.D.<3.5	4.7	0.0007	D.<0.00	D.<0.0009	
基隆河	康誥坑	R34	無	1/28	09:55	18.3		15.8	7.5	9.4		0.023	N.D.<2	N.D.<3.5	2.8	0.0008	0.003	D.<0.0009	

計至小數第四位)

新北市 河川水質監測結果

中華民國104年2月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	水質紀錄											備註		
						銅	錳	導電度	大腸桿菌群	陰離子界面活性劑	氮	磷	透視度	濁度	六價鉻	硫酸鹽		鐵	錳
						mg/L(統計至小數第四位)	mg/L(統計至小數第四位)	μ mho/cm/25°C	個/100ml	mg/L	mg/L	mg/L	cm	NTU	mg/L(統計至小數第四位)	mg/L		mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	無	2/3	09:45	D.<0.002		317	3.20×10^5	7.16	17.4	>30	6.5						
水仙溪	小石板橋	R02	無	2/3	09:50	D.<0.002		590	7.00×10^2	14.9	49.2	>30	12						
林口溪	林口溪橋	R03	無	2/3	10:25	0.02		800	2.80×10^5	34.6	76.8	4	150						
林口溪	下福橋	R04	無	2/3	10:40	0.05		614	1.40×10^5	22.6	49.9	4.2	140						
觀音坑溪	集福橋	R05	無	2/4	09:25	0.07		679	2.90×10^4	1.33	66.4	>30	5.5						
觀音坑溪	觀音坑橋	R06	無	2/4	09:38	0.23		346	2.10×10^4	1.19	30.5	>30	6.8						
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	2/4	09:43	0.06		467	4.90×10^5	9.5	36.6	17.8	40						
五股坑溪	俊成橋	R08	無	2/4	10:00	0.08		418	4.40×10^5	6.56	26.7	15.3	31						
大科坑溪	大窠橋	R09	無	2/4	10:38	0.01		724	1.30×10^5	8.31	120	>30	8.3						
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	2/4	10:51	0.02		766	2.90×10^4	6.79	133	>30	2.8						
新店溪	青潭堰	R11	甲	2/10	09:48	D.<0.00	0.003	137	1.40×10^3	0.01	10.9	>30	13		12.3	0.037	0.026		
新店溪	直潭堰	R12	甲	2/10	10:05	D.<0.00	D.<0.00	87	1.80×10^2	0.02	4.3	>30	3.5		9.0	0.015	0.033		

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續 一 完)

中 華 民 國 104 年 2 月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	水 質 紀 錄												備 註	
						銅	錳	導電度 μmho/ cm/25°C	大腸桿菌群 個/100ml	陰離子 界面 活性劑 mg/L	氨氮 mg/L	氯鹽 mg/L	透視度 cm	濁度 NTU	六價 鉻 mg/L(統 計至小 數第四 位)	硫酸鹽 mg/L	鐵 mg/L		錳 mg/L
						mg/L(統計至 小數第四位)													
大漢溪	鳶山堰	R13	乙	2/24	09:45	D.<0.00	0.004	293	3.10*10 ³	0.56	7.3	17.9	26		39.0	0.162	0.100		
三峽河	三峽堰	R14	無	2/24	10:10	D.<0.00	0.002	167	1.80*10 ⁴	0.07	3.7	>30	3.9		17.8	0.017	0.008		
大豹溪	湊合橋	R17	無	2/24	10:20	D.<0.00	D.<0.00	164	2.50*10 ⁴	0.04	4.4	>30	5.7			0.013	0.005		
大豹溪	東眼橋	R18	無	2/24	10:30	D.<0.00	0.002	124	3.70*10 ³	0.02	3.4	>30	2.6			0.004	0.001		
瑪鍊溪	瑪鍊溪	R21	無	2/25	10:15	D.<0.00	0.004	135	2.70*10 ³	0.03	10.4	>30	1.9		10.3	0.107	0.015		
瑪鍊溪	裕大橋	R22	無	2/25	10:05	D.<0.00	D.<0.00	114	1.90*10 ³	0.01	10.5	>30	2.0		7.1	0.010	0.003		
瑪鍊溪	四十九號	R23	無	2/25	09:40	D.<0.00	0.003	176	1.50*10 ⁴	0.06	17.5	>30	2.5			0.063	0.010		
瑪鍊溪	國中橋	R24	無	2/25	09:50	D.<0.00	0.004	172	2.90*10 ³	0.29	16.3	>30	2.6			0.126	0.022		
東勢格	東勢格	R31	無	2/11	10:30	D.<0.00	D.<0.00	97	1.00*10 ³	N.D.<0.0	7.7	>30	1.2		6.8	0.015	0.002		
景美溪	石碇取水	R32	無	2/11	09:58	D.<0.00	D.<0.00	147	3.90*10 ³	0.02	6.9	>30	2.1		13.2	0.007	0.003		
基隆河	圓山取水	R33	乙	1/28	10:35	0.004	0.002	95	1.70*10 ³	N.D.<0.0	14.1	>30	4.9		7.8	D.<0.00	0.0004		
基隆河	康誥坑	R34	無	1/28	09:55	D.<0.00	0.002	100	3.40*10 ³	N.D.<0.0	9.0	>30	3.7		8.7	0.012	0.003		