

新北市 河川水質監測結果

中華民國104年6月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	水質紀錄							錄				
								水溫 ℃	pH值	溶氧量 mg/L	總氮 mg/L	總磷 mg/L	生化需氧量 (5天20℃) mg/L	化學需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	鎘	鉛	總鉻	汞
水仙溪	靈山宮	R01	無	6/2	09:50	27.0		26.6	7.5	5.5			3.6	17.7	11.4				
水仙溪	小石板橋	R02	無	6/2	09:56	28.5		27.3	7.8	5.0			12.3	39.8	4.3				
林口溪	林口溪橋	R03	無	6/2	10:02	28.4		29.1	8.1	5.2			13.5	55.1	19.0				
林口溪	下福橋	R04	無	6/2	10:31	29.5		29.8	8.0	5.0			6.2	21.7	4.7				
觀音坑溪	集福橋	R05	無	6/3	09:35	27.5		28.3	7.7	7.2			3.2	17.2	7.6				
觀音坑溪	觀音坑橋	R06	無	6/3	09:40	30.6		28.2	7.7	8.4			N.D. <2	7.4	N.D. <2.5				
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	6/3	09:49	30.8		29.4	7.7	7.2			10.8	43.7	19.1				
五股坑溪	俊成橋	R08	無	6/3	10:05	30.8		29.0	7.4	7.7			6.4	36.8	13.7				
大科坑溪	大窠橋	R09	無	6/3	10:20	30.7		31.4	8	6.5			14.8	87.3	42.6				
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	6/3	10:32	32.8		32.0	8.2	7.6			3.6	29.6	7.0				
新店溪	青潭堰	R11	甲	6/9	09:52	26.5		23.7	7.2	8.4		0.057	1.3	3.6	8.8				
新店溪	直潭堰	R12	甲	6/9	10:11	28.3		24.1	7.2	7		0.034	N.D. <1	3.4	N.D. <2.5				

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 104 年 6 月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	水 質 紀 錄											
								水溫 ℃	pH值	溶氧量 mg/L	總氮 mg/L	總磷 mg/L	生化需氧量 (5天20℃) mg/L	化學需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	鎘	鉛	總鉻	汞
														計至小數第四位)					
大漢溪	鳶山堰	R13	乙	6/10	10:11	27.6		31.6	8.7	9.1		0.040	2.4	7.9	4.6				
三峽河	三峽堰	R14	無	6/10	10:35	28.4		28	8.6	8.8		0.067	N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5				
大豹溪	湊合橋	R17	無	6/10	11:20	27.5		27.1	8.7	8.3			N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5	D.<0.00	0.003	D.<0.0009	
大豹溪	東眼橋	R18	無	6/10	11:37	27.6		26.7	8.7	8.3			N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0009	
瑪鍊溪	瑪鍊溪	R21	無	6/16	10:25	30.2		27.9	8.5	8.2		0.040	N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5	D.<0.00	0.004	D.<0.0009	
瑪鍊溪	裕大橋	R22	無	6/16	10:15	29.5		26.3	8.1	8.4		0.055	N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5	D.<0.00	0.003	D.<0.0009	
瑪鍊溪	四十九號	R23	無	6/16	10:05	32.1		28.7	8.5	9.0			N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5	D.<0.00	0.003	D.<0.0009	
瑪鍊溪	國中橋	R24	無	6/16	10:00	32.0		27.8	7.5	8.4			N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5	D.<0.00	0.004	D.<0.0009	
東勢格	東勢格	R31	無	6/17	11:05	32.4		28.2	8.5	8.1		0.034	N.D.<2	19.0	N.D.<2.5	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0009	
景美溪	石碇取水	R32	無	6/17	10:30	31.0		27.8	8.5	8.5		0.025	N.D.<2	N.D.<3	4	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0009	
基隆河	圓山取水	R33	乙	6/23	10:10	27.6		30.3	8.1	7.6		N.D.<0.00	1.3	N.D.<3	N.D.<2.5	D.<0.00	0.002	D.<0.0009	
基隆河	康誥坑	R34	無	6/23	10:46	31.6		28.6	8.7	8.5		0.023	1.2	N.D.<3	5.1	D.<0.00	0.002	D.<0.0009	

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 104 年 6 月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	水 質 紀 錄											備註		
						銅	錳	導電度	大腸桿菌群	陰離子界面活性劑	氮	磷	透視度	濁度	六價鉻	硫酸鹽		鐵	錳
						mg/L(統計至小數第四位)	mg/L	μ mho/cm/25°C	個/100ml	mg/L	mg/L	mg/L	cm	NTU	hg/L(統計至小數第四位)	mg/L		mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	無	6/2	09:50			317	2.60×10^4		4.24	27.7	>30	9.0					
水仙溪	小石板橋	R02	無	6/2	09:56			518	N.D. <10		16.7	43	>30	4.1					
林口溪	林口溪橋	R03	無	6/2	10:02			481	1.60×10^4		12.7	40.1	>30	14					
林口溪	下福橋	R04	無	6/2	10:31			419	4.40×10^4		3.76	41.9	>30	4.4					
觀音坑溪	集福橋	R05	無	6/3	09:35			456	1.60×10^4		0.94	35.6	>30	5.7					
觀音坑溪	觀音坑橋	R06	無	6/3	09:40			407	2.60×10^3		0.75	34.5	>30	3.6					
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	6/3	09:49			415	1.80×10^5		4.24	37.5	>30	13					
五股坑溪	俊成橋	R08	無	6/3	10:05			351	1.70×10^5		0.94	32.5	25	18					
大科坑溪	大窠橋	R09	無	6/3	10:20			1080	2.20×10^5		18.7	123	>30	13					
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	6/3	10:32			1260	2.50×10^4		17.6	178	>30	7.6					
新店溪	青潭堰	R11	甲	6/9	09:52			91	2.10×10^3		0.01	4.6	>30	7.6		12.1			
新店溪	直潭堰	R12	甲	6/9	10:11			108	2.00×10^2		0.01	3.9	>30	1.7		13.7			

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續 一 完)

中 華 民 國 104 年 6 月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	水 質 紀 錄												備 註	
						銅	鋅	導電度 μ mho/ cm/25°C	大腸桿菌群 個/100ml	陰離子 界面 活性劑 mg/L	氨氮 mg/L	氯鹽 mg/L	透視度 cm	濁度 NTU	六價 鉻 mg/L(統 計至小 數第四 位)	硫酸鹽 mg/L	鐵 mg/L		錳 mg/L
						mg/L(統計至 小數第四位)													
大漢溪	鳶山堰	R13	乙	6/10	10:11			316	N.D. <10	0.02	13.6	>30	5.0		42.0				
三峽河	三峽堰	R14	無	6/10	10:35			180	9.50×10^2	N.D. <0.0	3.5	>30	1.4		20.6				
大豹溪	湊合橋	R17	無	6/10	11:20	D. <0.00	D. <0.00	170	1.10×10^3	0.02	6.8	>30	2.2			0.022	0.002		
大豹溪	東眼橋	R18	無	6/10	11:37	D. <0.00	D. <0.00	143	7.50×10^2	0.01	5.0	>30	1.4			0.012	0.0004		
瑪鍊溪	瑪鍊溪	R21	無	6/16	10:25	D. <0.00	0.005	149	3.70×10^3	0.03	11.6	>30	2.4		9.3	0.162	0.023		
瑪鍊溪	裕大橋	R22	無	6/16	10:15	D. <0.00	D. <0.00	125	2.50×10^3	0.02	13.1	>30	2.0		7.2	0.035	0.007		
瑪鍊溪	四十九號	R23	無	6/16	10:05	D. <0.00	D. <0.00	115	2.70×10^3	0.04	12.6	>30	1.4			0.082	0.013		
瑪鍊溪	國中橋	R24	無	6/16	10:00	D. <0.00	0.004	336	3.20×10^3	0.05	59.9	>30	1.8			0.136	0.030		
東勢格	東勢格	R31	無	6/17	11:05	D. <0.00	D. <0.00	161	1.90×10^3	0.02	6.5	>30	1.2		10.6	0.021	0.004		
景美溪	石碇取水	R32	無	6/17	10:30	D. <0.00	D. <0.00	120	1.10×10^3	0.01	7.3	>30	3.0		9.4	0.086	0.008		
基隆河	圓山取水	R33	乙	6/23	10:10	D. <0.00	0.003	248	9.50×10^1	N.D. <0.0	9.3	>30	2.4		33.6	0.039	0.013		
基隆河	康誥坑	R34	無	6/23	10:46	D. <0.00	0.003	150	1.40×10^3	0.01	8.5	>30	7.4		10.3	0.025	0.003		