

新北市 河川水質監測結果

中華民國104年8月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	水質紀錄							錄				
								水溫 ℃	pH值	溶氧量 mg/L	總氮 mg/L	總磷 mg/L	生化需氧量 (5天20℃) mg/L	化學需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	鎘	鉛	總鉻	汞
水仙溪	靈山宮	R01	無	8/4	09:55	26.3		27.6	7.4	5.1			6.3	12.1	N.D.<2.5	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	
水仙溪	小石板橋	R02	無	8/4	10:05	29.9		28.6	7.6	5.1			12.3	34.9	6.1	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	
林口溪	林口溪橋	R03	無	8/4	10:30	29.8		30.0	7.8	5.5			17.5	53.9	8.1	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	
林口溪	下福橋	R04	無	8/4	10:40	32.4		31.3	8.0	7.8			14.4	38.7	21.1	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	
觀音坑溪	集福橋	R05	無	8/5	09:30	28.8		28.1	7.4	6.2			11.7	30.6	4.4	D.<0.00	D.<0.00	0.005	
觀音坑溪	觀音坑橋	R06	無	8/5	09:38	29.6		28.1	7.4	7.4			2.3	11.4	3.6	D.<0.00	0.003	0.005	
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	8/5	09:50	28.0		28.8	7.7	4.3			14.8	43.2	17.6	D.<0.00	0.002	0.013	
五股坑溪	俊成橋	R08	無	8/5	10:02	27.6		28.0	7.2	2.5			14.2	38.9	23.3	D.<0.00	0.003	0.025	
大科坑溪	大窠橋	R09	無	8/5	10:20	31.8		29.5	7.8	7.6			9.5	38.3	4.6	D.<0.00	D.<0.00	0.025	
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	8/5	10:28	29.9		29.3	7.9	8.2			8	25.8	3.4	D.<0.00	D.<0.00	0.010	
新店溪	青潭堰	R11	甲	8/26	09:50	27.9		23.6	7.8	9.0		0.092	N.D.<2	6.1	301	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	
新店溪	直潭堰	R12	甲	8/26	10:15	28.0		23.2	7.7	8.8		0.082	N.D.<2	3.8	269	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	

新北市 河川水質監測結果

中華民國104年8月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	水質紀錄							懸浮 固體 mg/L	鎘	鉛	總鉻	汞
								水溫 ℃	pH值	溶氧量 mg/L	總氮 mg/L	總磷 mg/L	生化需氧量 (5天20℃) mg/L	化學需氧量 mg/L					
大漢溪	鳶山堰	R13	乙	8/24	09:55	27.6		24.8	7.5	7.7		0.036	2.3	5.4	40	D.<0.00	0.002	D.<0.0002	
三峽河	三峽堰	R14	無	8/24	10:20	26.3		23.8	7.8	8.5		0.366	1.7	14.2	1300	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	
大豹溪	湊合橋	R17	無	8/24	10:30	26.4		23.7	7.8	8.6			1.3	11.4	1430	D.<0.00	0.003	D.<0.0002	
大豹溪	東眼橋	R18	無	8/24	10:45	27.1		23.6	7.8	8.5			1.3	16.5	1240	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	
瑪鍊溪	瑪鍊溪	R21	無	8/18	10:35	29.0		25.6	8	8.3		0.026	N.D.<1	N.D.<3	N.D.<2.5	0.0004	D.<0.00	D.<0.0002	
瑪鍊溪	裕大橋	R22	無	8/18	10:25	29.4		25.2	7.9	8.4		0.021	N.D.<1	N.D.<3	N.D.<2.5	0.0004	D.<0.00	D.<0.0002	
瑪鍊溪	四十九號	R23	無	8/18	10:12	30.0		25.9	7.9	8.7			N.D.<1	N.D.<3	N.D.<2.5	0.0005	D.<0.00	D.<0.0002	
瑪鍊溪	國中橋	R24	無	8/18	10:05	30.2		26.1	7.3	8.4			N.D.<1	N.D.<3	N.D.<2.5	0.0004	D.<0.00	D.<0.0002	
東勢格	東勢格	R31	無	8/19	09:58	32.1		25.3	7.6	8.2		0.030	N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5	0.0004	D.<0.00	D.<0.0002	
景美溪	石碇取水	R32	無	8/19	10:40	30.9		24.3	7.5	8.4		N.D.<0.00	N.D.<2	9.8	2.8	0.0004	D.<0.00	D.<0.0002	
基隆河	圓山取水	R33	乙	8/25	10:38	24.6		24.7	7.2	8.6		0.012	N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	
基隆河	康誥坑	R34	無	8/25	09:58	24.3		23.8	7.8	8.4		0.008	N.D.<2	N.D.<3	N.D.<2.5	D.<0.00	D.<0.00	D.<0.0002	

計至小數第四位)

新北市 河川水質監測結果

中華民國104年8月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	水質紀錄												備註	
						銅	鋅	導電度	大腸桿菌群	陰離子界面活性劑	氮氣	氯鹽	透視度	濁度	六價鉻	硫酸鹽	鐵		錳
						mg/L(統計至小數第四位)		μ mho/cm/25°C	個/100ml	mg/L	mg/L	mg/L	cm	NTU	hg/L(統計至小數第四位)	mg/L	mg/L		mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	無	8/4	09:55	0.004		316	1.70×10^3		3.91	21.1	>30	1.4					
水仙溪	小石板橋	R02	無	8/4	10:05	0.004		447	3.20×10^3		10.2	30.1	>30	5.1					
林口溪	林口溪橋	R03	無	8/4	10:30	0.005		574	1.60×10^4		15	45.6	>30	8.5					
林口溪	下福橋	R04	無	8/4	10:40	0.005		550	7.90×10^4		7.74	53.7	25	9.2					
觀音坑溪	集福橋	R05	無	8/5	09:30	0.058		552	5.20×10^4		1.84	65.2	>30	8.3					
觀音坑溪	觀音坑橋	R06	無	8/5	09:38	0.248		498	7.40×10^5		1.08	45.6	>30	8.2					
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	8/5	09:50	0.012		518	2.80×10^5		4.89	44.8	>30	14					
五股坑溪	俊成橋	R08	無	8/5	10:02	0.021		402	3.40×10^5		1.64	32.2	>30	15					
大科坑溪	大窠橋	R09	無	8/5	10:20	0.021		1480	2.80×10^4		20.2	276	>30	5.2					
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	8/5	10:28	0.020		1570	1.20×10^4		21.2	308	>30	3.6					
新店溪	青潭堰	R11	甲	8/26	09:50	0.001	0.001	85	1.00×10^3		0.1	5.8	2	400		10.4	0.185	0.056	
新店溪	直潭堰	R12	甲	8/26	10:15	0.0009	0.003	84	1.30×10^2		0.05	4.7	2.5	400		11.2	0.590	0.108	

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續 一 完)

中 華 民 國 104 年 8 月

河川名稱	測站	測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	水 質 紀 錄													備 註
						銅	鋅	導電度 μmho/ cm/25°C	大腸桿菌群 個/100ml	陰離子 界面 活性劑 mg/L	氨氮 mg/L	氯鹽 mg/L	透視度 cm	濁度 NTU	六 價 鉻 mg/L(統 計 至 小 數 第 四 位)	硫酸鹽 mg/L	鐵 mg/L	錳 mg/L	
						mg/L(統計至 小數第四位)													
大漢溪	鳶山堰	R13	乙	8/24	09:55	D.<0.00	D.<0.00	211	1.20*10 ⁴	0.32	11.4	7	100		24.3	0.189	0.029		
三峽河	三峽堰	R14	無	8/24	10:20	0.002	0.005	101	2.20*10 ³	0.11	3.4	1	>1000		13.7	0.609	0.151		
大豹溪	湊合橋	R17	無	8/24	10:30	0.001	0.006	96	1.00*10 ³	0.06	3.8	1.3	>1000			0.838	0.197		
大豹溪	東眼橋	R18	無	8/24	10:45	0.0009	0.003	85	1.40*10 ³	0.07	4.5	1.5	>1000			0.603	0.137		
瑪鍊溪	瑪鍊溪	R21	無	8/18	10:35	0.001	0.010	138	5.50*10 ³	0.02	12.4	>30	1.4		10.5	0.111	0.022		
瑪鍊溪	裕大橋	R22	無	8/18	10:25	0.001	0.0009	108	3.50*10 ³	N.D.<0.0	10.7	>30	0.55		6.7	0.011	0.0005		
瑪鍊溪	四十九號	R23	無	8/18	10:12	0.001	0.0006	168	4.50*10 ³	0.03	17.7	>30	1.3			0.102	0.021		
瑪鍊溪	國中橋	R24	無	8/18	10:05	0.001	0.001	513	9.50*10 ³	0.03	106	>30	0.85			0.101	0.022		
東勢格	東勢格	R31	無	8/19	09:58	0.001	D.<0.00	96	1.50*10 ⁴	N.D.<0.0	8.5	>30	1.6		11.8	0.029	0.006		
景美溪	石碇取水	R32	無	8/19	10:40	0.0005	D.<0.00	122	1.30*10 ³	0.07	7.4	>30	3.4		7.7	0.022	0.005		
基隆河	圓山取水	R33	乙	8/25	10:38	D.<0.00	D.<0.00	116	1.70*10 ³	N.D.<0.0	13.1	>30	2.3		11.8	0.018	0.001		
基隆河	康誥坑	R34	無	8/25	09:58	D.<0.00	D.<0.00	91	1.70*10 ³	0.05	8.3	>30	1.9		4.1	0.010	0.0008		