

104年3月份海域水質檢測結果

監測點位		pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	砷 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	汞 (mg/L)	錳 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鋅(mg/L)
中油深澳供輸中心	104.03.31	8.1	7.2	<2.0	<0.5	0.0012	ND	<0.00025	0.0009	ND	0.0020	ND	0.0041
台電核四廠	104.03.31	7.9	7.2	<2.0	<0.5	0.0013	0.0001	<0.00025	0.0012	ND	0.0009	ND	0.0015
台電林口電廠	104.03.30	8.3	6.7	<2.0	<0.5	0.0009	0.0002	<0.00025	0.0010	ND	0.0019	0.0003	0.0053
八里海洋放流管	104.03.30	7.8	7.3	<2.0	<0.5	0.0014	0.0001	<0.00025	0.0005	ND	0.0022	0.0002	0.0023
淡水河出海口	104.03.30	7.9	7.4	<2.0	<0.5	0.0010	0.0001	<0.00025	0.0002	ND	0.0039	ND	0.0022
台電核一廠	104.03.30	7.8	7.2	<2.0	<0.5	0.0014	ND	<0.00025	0.0001	ND	0.0007	ND	0.0023
台電核二廠	104.03.30	7.5	7.4	<2.0	<0.5	0.0060	0.0001	<0.00025	0.0001	ND	0.0007	ND	0.0025
水湳洞陰陽海 S1	104.03.31	7.8	7.2	<2.0	<0.5	0.0013	ND	<0.00025	0.0083	ND	0.0024	ND	0.0016
水湳洞陰陽海 S3	104.03.31	8.1	7.3	<2.0	<0.5	0.0155	0.0005	<0.00025	0.896	ND	0.220	ND	0.0798

104年6月份海域水質檢測結果

監測點位		pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	砷 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	汞 (mg/L)	錳 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鋅(mg/L)
中油深澳供輸中心	104.06.24	8.1	5.5	<2.0	<0.5	0.0012	ND	<0.00025	0.0007	ND	0.0025	ND	0.0045
台電核四廠	104.06.24	8.2	6.9	<2.0	<0.5	0.0010	ND	<0.00025	0.0011	ND	0.0013	0.0005	0.0141
台電林口電廠	104.06.23	8.2	7.1	<2.0	<0.5	0.0012	ND	<0.00025	0.0005	ND	0.0006	0.0002	0.0018
八里海洋放流管	104.06.23	8.2	6.8	<2.0	<0.5	0.0013	0.0001	<0.00025	0.0005	ND	0.0006	0.0003	0.0048
淡水河出海口	104.06.23	8.1	5.8	<2.0	<0.5	0.0014	0.0001	<0.00025	0.0008	ND	0.0176	0.0006	0.0059
台電核一廠	104.06.23	8.1	6.1	<2.0	<0.5	0.0015	0.0001	<0.00025	0.0007	ND	0.0008	0.0004	0.0055
台電核二廠	104.06.23	8.1	6.1	<2.0	<0.5	0.0014	ND	<0.00025	0.0007	ND	0.0010	ND	0.0043
水湳洞陰陽海 S1	104.06.24	7.4	6.2	<2.0	<0.5	0.0015	0.0002	<0.00025	0.0416	ND	0.0664	ND	0.0016
水湳洞陰陽海 S3	104.06.24	7.6	5.7	<2.0	<0.5	0.0030	0.0001	<0.00025	0.0228	ND	0.0497	ND	0.0098

104年8月份海域水質檢測結果

監測點位		pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	砷 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	汞 (mg/L)	錳 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鋅(mg/L)
中油深澳供輸中心	104.08.19	8.0	6.3	<2.0	<0.5	0.0016	0.0001	0.0003	0.0003	ND	0.0002	0.0003	0.0039
台電核四廠	104.08.19	8.1	6.2	<2.0	<0.5	0.0014	ND	<0.00025	0.0007	ND	0.0006	ND	0.0021
台電林口電廠	104.08.18	8.1	5.9	<2.0	<0.5	0.0014	ND	<0.00025	0.0005	ND	0.0012	ND	0.0030
八里海洋放流管	104.08.18	7.9	6.0	<2.0	<0.5	0.0011	ND	<0.00025	0.0006	ND	0.0012	ND	0.0041
淡水河出海口	104.08.18	7.8	6.7	<2.0	<0.5	0.0011	ND	<0.00025	0.0006	ND	0.0012	ND	0.0041
台電核一廠	104.08.18	8.1	6.2	<2.0	<0.5	0.0014	0.0002	0.0003	0.0009	ND	0.0015	0.0006	0.0094
台電核二廠	104.08.18	8.1	6.7	<2.0	<0.5	0.0011	ND	<0.00025	0.0003	ND	0.0005	ND	0.0035
水湳洞陰陽海 S1	104.08.19	8.1	6.2	<2.0	<0.5	0.0018	ND	<0.00025	0.0008	ND	0.0006	0.0010	0.0082
水湳洞陰陽海 S3	104.08.19	7.4	6.4	<2.0	<0.5	0.0076	ND	<0.00025	0.0008	ND	0.0006	0.0008	0.0082

104年10月份海域水質檢測結果

監測點位		pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	砷 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	汞 (mg/L)	錳 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鋅(mg/L)
中油深澳供輸中心	104.10.29	8.2	6.7	<2.0	<0.5	0.0014	0.0001	<0.00025	0.0011	ND	0.0007	0.0003	0.0087
台電核四廠	104.10.29	7.9	6.7	<2.0	<0.5	0.0013	0.0001	<0.00025	0.0014	ND	0.0016	ND	0.0040
台電林口電廠	104.10.28	8.1	6.4	<2.0	<0.5	0.0015	0.0001	<0.00025	0.0005	ND	0.0005	0.0007	0.0049
八里海洋放流管	104.10.28	8.1	6.4	<2.0	<0.5	0.0013	0.0002	<0.00025	0.0005	ND	0.0005	0.0003	0.0074
淡水河出海口	104.10.28	8.1	6.4	<2.0	<0.5	0.0013	0.0001	<0.00025	0.0005	ND	0.0005	0.0008	0.0049
台電核一廠	104.10.27	8.1	6.4	<2.0	<0.5	0.0010	0.0001	<0.00025	0.0005	ND	0.0004	ND	0.0061
台電核二廠	104.10.27	8.1	6.2	<2.0	<0.5	0.0011	0.0002	<0.00025	0.0003	ND	0.0006	ND	0.0051
水湳洞陰陽海 S1	104.10.29	8.0	6.9	<2.0	0.0018	0.0001	0.0003	0.0013	ND	0.0016	0.0016	ND	0.0040
水湳洞陰陽海 S3	104.10.29	7.0	6.9	<2.0	0.0037	0.0001	<0.00025	0.0013	ND	0.0016	0.0016	0.0003	0.0040

海水浴場海灘水質監測結果(104年6月)

海水浴場名稱	採樣日期	檢驗項目	
		大腸桿菌群	腸球菌群
檢驗項目單位		CFU/100mL	CFU/100mL
福隆海水浴場	104.06.24	< 10	< 1
新金山海水浴場	104.06.23	15	2
白沙灣海水浴場	104.06.30	< 10	< 1
沙珠灣海水浴場	104.06.23	< 10	4
淺水灣海水浴場	104.06.23	< 10	< 1

海水浴場海灘水質監測結果(104年7月)

海水浴場名稱	採樣日期	檢驗項目	
		大腸桿菌群	腸球菌群
檢驗項目單位		CFU/100mL	CFU/100mL
福隆海水浴場	104.07.30	< 10	10
新金山海水浴場	104.07.30	4400	160
白沙灣海水浴場	104.07.30	< 10	20
沙珠灣海水浴場	104.07.30	< 10	10
淺水灣海水浴場	104.07.30	< 10	< 1

海水浴場海灘水質監測結果(104年8月)

海水浴場名稱	採樣日期	檢驗項目	
		大腸桿菌群	腸球菌群
檢驗項目單位		CFU/100mL	CFU/100mL
福隆海水浴場	104.08.19	< 10	3
新金山海水浴場	104.08.18	< 10	39
白沙灣海水浴場	104.08.18	340	19
沙珠灣海水浴場	104.08.18	210	28
淺水灣海水浴場	104.08.18	< 10	1

海水浴場海灘水質監測結果(104年9月)

海水浴場名稱	採樣日期	檢驗項目	
		大腸桿菌群	腸球菌群
檢驗項目單位		CFU/100mL	CFU/100mL
福隆海水浴場	104.09.21	35	7
新金山海水浴場	104.09.21	30	11
白沙灣海水浴場	104.09.21	20	11
沙珠灣海水浴場	104.09.21	10	3
淺水灣海水浴場	104.09.21	10	9