

新北市 河川水質監測結果

中華民國106年07月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	無	7/5	10:00	25.6		5.3	5.8	7.8	13.9	7.2	280	26	1.00×10 ⁵	3.2		25.4
水仙溪	小石板橋	R02	無	7/5	10:05	26		6.4	20.6	15.8	38.4	7.8	558	28.6	1.60×10 ⁷	8.5		37.8
林口溪	林口溪橋	R03	無	7/5	10:25	27.3		6.1	7.6	8.6	24.5	7.6	367	29.5	2.10×10 ⁵	7.2		30.4
林口溪	下福橋	R04	無	7/5	10:35	29.5		7.8	4.1	8.7	13.5	8.1	335	30.3	5.50×10 ⁴	7.6		34.4
觀音坑溪	集福橋	R05	無	7/11	09:38	29		8.4	2.7	N. D. <2.5	9.4	8.4	354	28.8	1.10×10 ⁴	2.9		27.6
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	7/11	09:26	29.7		8.1	N. D. <2	3.7	10	7.8	371	29.3	1.80×10 ⁵	3.7		31
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	7/11	10:01	29.3		7.2	13.8	16.1	30.2	7.7	368	29	8.00×10 ⁵	6.5		32.4
五股坑溪	俊成橋	R08	無	7/11	10:10	29.3		7.8	6.2	16	18.4	7	409	29	2.30×10 ⁵	8.5		29.5
大科坑溪	大窠橋	R09	無	7/11	10:26	29.5		7.8	7.8	12.6	30.5	8.1	1510	29.3	8.50×10 ⁵	5.3		312
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	7/11	10:33	31		8.1	8	9.7	24	8.2	1680	30.4	3.10×10 ⁵	4.9		368
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	7/18	10:10	26.7		8.2	N. D. <2	6	N. D. <2.1	7.3	104	24.5	1.80×10 ³	7.5	0.03	4.96
新店溪	直潭堰取水口	R12	甲	7/18	10:20	28.3		8.3	N. D. <2	2.6	N. D. <2.1	7.5	115	27.6	2.50×10 ²	3.3	0.029	3.2

新北市 河川水質監測結果(續1)
中華民國106年07月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	7/12	10:00	28.6		7.4	N. D. <2	24.8	3.9	7.11	209	26.8	1.50×10 ⁵	40	0.055	8.65
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	7/12	10:10	30.4		9.2	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	7.9	136	25.6	6.50×10 ³	2.1	0.038	2.23
橫溪	竹崙橋	R15	無	7/12	10:50	31.5		8.4	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	8	118	27.1	1.80×10 ⁴	1.9		3.47
橫溪	橫溪橋	R16	無	7/12	10:30	34.6		9	N. D. <2	N. D. <2.5	2.1	8.4	150	28.5	1.30×10 ⁴	1.6		4.52
雙溪	梅竹橋	R19	甲	7/19	10:30	29.7		8.6	N. D. <2	4.6	3.9	8	136	31.3	4.00×10 ²	3.6	0.065	10.7
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	7/19	10:45	30.2		7.5	N. D. <2	2.8	2.4	8	139	31.9	1.50×10 ²	6.3	0.023	12.9
老梅溪	老梅溪取水口	R25	無	7/25	10:16	27.1		8.4	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	7.2	107	25.4	1.30×10 ⁴	2.5	0.04	11
老梅溪	大溪墘橋	R26	無	7/25	10:23	27.9		8.1	N. D. <2	N. D. <2.5	8.4	7.5	130	28.7	7.50×10 ³	1.6		13.4
老梅溪	二十三號橋	R27	無	7/25	10:32	32.3		8.7	N. D. <2	2.8	18.8	7.7	2700	30.6	1.10×10 ⁴	2.1		969
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	7/26	10:30	27.5		8.5	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	7.3	111	19.8	1.50×10 ³	1.1	0.062	7.9
大屯溪	中和橋	R29	無	7/26	10:10	30.9		7.5	N. D. <2	3.4	N. D. <2.1	7.5	150	27.7	2.20×10 ⁴	2.3		12.3
大屯溪	第十號橋	R30	無	7/26	09:55	28.7		8.4	N. D. <2	3.1	5	8.2	170	27.5	2.50×10 ³	3.9		16.5

新北市 河川水質監測結果(續2)
中華民國106年07月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	硫酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鉛 mg/L	總鉻 mg/L	透視度 cm	鐵 mg/L	錳 mg/L	鎘 mg/L	銅 mg/L	鋅 mg/L	
水仙溪	靈山宮	R01	無	7/5	10:00	25.6			4.96			>30						
水仙溪	小石板橋	R02	無	7/5	10:05	26			26.2			>30						
林口溪	林口溪橋	R03	無	7/5	10:25	27.3			6.92			>30						
林口溪	下福橋	R04	無	7/5	10:35	29.5			0.95			>30						
觀音坑溪	集福橋	R05	無	7/11	09:38	29			0.14			>30						
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	7/11	09:26	29.7			0.26			>30						
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	7/11	10:01	29.3			3.48			>30						
五股坑溪	俊成橋	R08	無	7/11	10:10	29.3			0.84			>30						
大科坑溪	大窠橋	R09	無	7/11	10:26	29.5			3.67			>30						
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	7/11	10:33	31			2.82			>30						
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	7/18	10:10	26.7		11.2	N.D. <0.01			>30						
新店溪	直潭堰取水口	R12	甲	7/18	10:20	28.3		14.6	N.D. <0.01			>30						

新北市 河川水質監測結果(續3完)
中華民國106年07月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	硫酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鉛 mg/L	總鉻 mg/L	透視度 cm	鐵 mg/L	錳 mg/L	鎘 mg/L	銅 mg/L	鋅 mg/L	
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	7/12	10:00	28.6		27.9	0.11			12.2						
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	7/12	10:10	30.4		14.4	0.03			>30						
橫溪	竹崙橋	R15	無	7/12	10:50	31.5			0.02			>30						
橫溪	橫溪橋	R16	無	7/12	10:30	34.6			0.19			>30						
雙溪	梅竹橋	R19	甲	7/19	10:30	29.7		9.63	0.03			>30						
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	7/19	10:45	30.2		12	0.01			>30						
老梅溪	老梅溪取水口	R25	無	7/25	10:16	27.1		5	0.06			>30						
老梅溪	大溪墘橋	R26	無	7/25	10:23	27.9			0.02			>30						
老梅溪	二十三號橋	R27	無	7/25	10:32	32.3			0.03			>30						
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	7/26	10:30	27.5		5.31	N.D. <0.01			>30						
大屯溪	中和橋	R29	無	7/26	10:10	30.9			0.11			>30						
大屯溪	第十號橋	R30	無	7/26	09:55	28.7			0.04			>30						