

## 新北市河川水質監測結果

### 中華民國112年11月

| 河川名稱 | 監測站名稱  | 監測站編號 | 水體分類等級 | 採樣日期  | 採樣時間  | 氣溫   | 水流量 | 溶氧量  | 生化需氧量 | 懸浮固體 | 化學需氧量 | pH值 | 導電度     | 水溫   | 大腸桿菌群     | 濁度  | 總磷    | 氯鹽   | 總汞     | 錳      |
|------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|-------|------|-------|-----|---------|------|-----------|-----|-------|------|--------|--------|
|      |        |       |        |       |       | ℃    | CMS | mg/L | mg/L  | mg/L | mg/L  |     | umho/cm | ℃    | CFU/100ml |     |       |      |        |        |
| 水仙溪  | 靈山宮    | R01   | 丁      | 11/7  | 9:40  | 23.1 |     | 3    | 13.3  | 7    | 43.1  | 7.8 | 446     | 22.2 | 150000    | 6.6 |       | 35   |        |        |
| 水仙溪  | 小石板橋   | R02   | 丁      | 11/7  | 9:50  | 22.8 |     | 5.3  | 34.9  | 20.3 | 48.6  | 7.5 | 458     | 22.7 | 220000    | 9.3 |       | 62.7 |        |        |
| 林口溪  | 林口溪橋   | R03   | 乙      | 11/7  | 10:30 | 23.8 |     | 7.1  | 15.7  | 6.1  | 33.4  | 7.8 | 565     | 23.4 | 73000     | 6   | 1.51  | 62   |        |        |
| 林口溪  | 下福橋    | R04   | 乙      | 11/7  | 10:45 | 24.2 |     | 7.7  | @2    | 18.8 | 18.6  | 7.8 | 411     | 24.7 | 40000     | 4.8 | 0.672 | 42.2 |        |        |
| 觀音坑溪 | 集福橋    | R05   | 無      | 11/14 | 9:32  | 22.6 |     | 8.9  | @2    | 3.5  | 8.8   | 7.7 | 373     | 19.6 | 1100      | 2.1 |       | 26.2 |        |        |
| 觀音坑溪 | 觀音坑三號橋 | R06   | 無      | 11/14 | 9:53  | 21   |     | 6    | 3.6   | 8.9  | 10.6  | 7.8 | 370     | 19.6 | 53000     | 3.5 |       | 27.5 |        |        |
| 五股坑溪 | 洲子一橋   | R07   | 無      | 11/14 | 10:14 | 21.6 |     | 5    | 15.7  | 14   | 34.6  | 7.7 | 359     | 20.3 | 200000    | 8.3 |       | 31.8 |        |        |
| 五股坑溪 | 俊成橋    | R08   | 無      | 11/14 | 10:28 | 20.9 |     | 6.7  | 3.2   | 17.7 | 10.6  | 7.5 | 362     | 20.6 | 35000     | 3.9 |       | 39   |        |        |
| 大科坑溪 | 大窠橋    | R09   | 無      | 11/14 | 10:48 | 19.9 |     | 8    | 5.6   | 8.8  | 19    | 7.5 | 1480    | 20.5 | 65000     | 3.9 |       | 304  | @0.123 | @0.007 |
| 大科坑溪 | 山腳溪橋   | R10   | 無      | 11/14 | 11:02 | 20.8 |     | 8.1  | 15.4  | 11.8 | 38.5  | 7.6 | 1650    | 20.6 | 66000     | 8.3 |       | 356  |        |        |
| 橫溪   | 竹崙橋    | R15   | 無      | 11/8  | 11:18 | 28.8 |     | 8.9  | @2    | @2.5 | @8.6  | 7.3 | 151     | 23.3 | 10000     | 1   |       | 4.64 |        |        |
| 橫溪   | 橫溪橋    | R16   | 無      | 11/8  | 11:00 | 28   |     | 8.8  | @2    | 29.6 | @8.6  | 7.5 | 201     | 25.2 | 22000     | 22  |       | 7.39 |        |        |

## 新北市河川水質監測結果(續1)

中華民國112年11月

| 河川名稱 | 監測站名稱  | 監測站編號 | 水體分類等級 | 採樣日期  | 採樣時間  | 氣溫   | 水流量 | 硫酸鹽  | 氨氮    | 鉛      | 總鉻      | 六價鉻    | 鐵     | 錳     | 鎳       | 銅      | 鋅      | 砷     | 銀      | 鎳      |
|------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|
|      |        |       |        |       |       | °C   | CMS | mg/L | mg/L  | mg/L   | mg/L    | mg/L   | mg/L  | mg/L  | mg/L    | mg/L   | mg/L   | mg/L  | mg/L   | mg/L   |
| 水仙溪  | 靈山宮    | R01   | 丁      | 11/7  | 9:40  | 23.1 |     |      | 15.5  | <0.002 | @0.002  | <0.005 | 0.839 | 0.229 | <0.0002 | <0.001 | @0.01  |       |        | <0.002 |
| 水仙溪  | 小石板橋   | R02   | 丁      | 11/7  | 9:50  | 22.8 |     |      | 2.83  | <0.002 | @0.002  | <0.005 | 0.201 | 0.041 | <0.0002 | @0.004 | 0.018  |       |        | @0.007 |
| 林口溪  | 林口溪橋   | R03   | 乙      | 11/7  | 10:30 | 23.8 |     |      | 16.1  | <0.002 | @0.002  | <0.005 | 0.538 | 0.069 | <0.0002 | @0.004 | @0.01  |       |        | @0.007 |
| 林口溪  | 下福橋    | R04   | 乙      | 11/7  | 10:45 | 24.2 |     |      | 1.68  | <0.002 | @0.002  | <0.005 | 1.96  | 0.255 | <0.0002 | @0.004 | @0.01  |       |        | @0.007 |
| 觀音坑溪 | 集福橋    | R05   | 無      | 11/14 | 9:32  | 22.6 |     |      | 0.05  | @0.007 | @0.002  | <0.005 | 0.243 | 0.041 | <0.0002 | 0.023  | 0.023  |       |        | 0.009  |
| 觀音坑溪 | 觀音坑三號橋 | R06   | 無      | 11/14 | 9:53  | 21   |     |      | 0.35  | <0.002 | @0.002  | <0.005 | 0.524 | 0.076 | <0.0002 | 0.006  | 0.022  |       |        | @0.007 |
| 五股坑溪 | 洲子一橋   | R07   | 無      | 11/14 | 10:14 | 21.6 |     |      | 1.83  | <0.002 | @0.002  | <0.005 | 0.629 | 0.114 | <0.0002 | 0.005  | 0.043  |       |        | @0.007 |
| 五股坑溪 | 俊成橋    | R08   | 無      | 11/14 | 10:28 | 20.9 |     |      | 0.44  | @0.007 | 0.002   | <0.005 | 0.720 | 0.052 | <0.0002 | 0.004  | 0.019  |       |        | 0.023  |
| 大科坑溪 | 大窠橋    | R09   | 無      | 11/14 | 10:48 | 19.9 |     |      | 2.08  | <0.002 | 0.01    | <0.005 | 0.303 | 0.045 | @0.0007 | 0.018  | 0.048  | 0.007 | <0.001 | 0.011  |
| 大科坑溪 | 山腳溪橋   | R10   | 無      | 11/14 | 11:02 | 20.8 |     |      | 11.2  | <0.002 | <0.0005 | <0.005 | 0.158 | 0.038 | <0.0002 | 0.024  | 0.039  |       |        | 0.012  |
| 橫溪   | 竹崙橋    | R15   | 無      | 11/8  | 11:18 | 28.8 |     |      | @0.03 | <0.002 | @0.002  | <0.005 | 0.026 | 0.005 | @0.0007 | <0.001 | <0.003 |       |        | <0.002 |
| 橫溪   | 橫溪橋    | R16   | 無      | 11/8  | 11:00 | 28   |     |      | 0.43  | <0.002 | @0.002  |        | 0.363 | 0.388 | @0.0007 | @0.004 | @0.01  |       |        | <0.002 |

## 新北市河川水質監測結果(續2)

中華民國112年11月

| 河川名稱 | 監測站名稱  | 監測站編號 | 水體分類等級 | 採樣日期  | 採樣時間  | 氣溫   | 水流量 | 溶氧量  | 生化需氧量 | 懸浮固體 | 化學需氧量 | pH值 | 導電度     | 水溫   | 大腸桿菌群     | 濁度   | 總磷    | 氯鹽   | 總汞   | 硒    |
|------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|-------|------|-------|-----|---------|------|-----------|------|-------|------|------|------|
|      |        |       |        |       |       | ℃    | CMS | mg/L | mg/L  | mg/L | mg/L  |     | umho/cm | ℃    | CFU/100ml | NTU  | mg/L  | mg/L | mg/L | mg/L |
| 大豹溪  | 湊合橋    | R17   | 無      | 11/8  | 10:05 | 24.4 |     | 9    | @2    | @2.5 | @8.6  | 8   | 159     | 21.6 | 800       | 1.3  |       | 3.47 |      |      |
| 大豹溪  | 東眼橋    | R18   | 無      | 11/8  | 10:24 | 26.3 |     | 8.7  | @2    | @2.5 | <2.6  | 7.9 | 131     | 21.8 | 160       | 0.55 |       | 2.3  |      |      |
| 雙溪   | 梅竹橋    | R19   | 甲      | 11/9  | 10:40 | 27.7 |     | 8.6  | @2    | @2.5 | @8.6  | 7.7 | 105     | 24.4 | 900       | 2.5  | 0.023 | 8.12 |      |      |
| 雙溪   | 雙溪取水口  | R20   | 甲      | 11/9  | 10:59 | 27.5 |     | 7.4  | @2    | 26.7 | @8.6  | 7.6 | 122     | 26.3 | 300       | 2    | @0.02 | 10.2 |      |      |
| 瑪鍊溪  | 瑪鍊溪取水口 | R21   | 乙      | 11/15 | 10:36 | 20.7 |     | 8.9  | @2    | 8.9  | <2.6  | 7.9 |         | 20   | 4700      | 5.5  | 0.032 | 11.1 |      |      |
| 瑪鍊溪  | 裕大橋    | R22   | 乙      | 11/15 | 10:26 | 21   |     | 9    | @2    | 7.6  | @8.6  | 8   |         | 19.3 | 2700      | 6.1  | 0.03  | 10.6 |      |      |
| 瑪鍊溪  | 四十九號橋  | R23   | 丙      | 11/15 | 10:15 | 21.9 |     | 9.1  | @2    | 4.6  | <2.6  | 7.9 |         | 20.2 | 2900      | 4.4  |       | 11.7 |      |      |
| 瑪鍊溪  | 國中橋    | R24   | 丙      | 11/15 | 10:06 | 23.6 |     | 9.1  | @2    | 5.2  | <2.6  | 7.8 |         | 20.3 | 2200      | 5.5  |       | 16   |      |      |
| 老梅溪  | 老梅溪取水口 | R25   | 乙      | 11/16 | 10:15 | 22.9 |     | 8.9  | @2    | 3.5  | <2.6  | 7.5 |         | 19.9 | 3400      | 2.5  | 0.025 | 10.7 |      |      |
| 老梅溪  | 大溪墘橋   | R26   | 乙      | 11/16 | 10:20 | 22.6 |     | 8.9  | @2    | 2.9  | <2.6  | 7.4 |         | 20.3 | 3200      | 2    | 0.027 | 10.8 |      |      |
| 老梅溪  | 二十三號橋  | R27   | 丙      | 11/16 | 10:30 | 22.9 |     | 8.9  | @2    | 3    | <2.6  | 7.3 |         | 20.9 | 3800      | 1.8  |       | 11.9 |      |      |
| 百拉卡溪 | 百拉卡取水口 | R28   | 無      | 11/21 | 10:44 | 20   |     | 8.8  | @2    | @2.5 | <2.6  | 7.6 |         | 17.5 | 300       | 0.8  | 0.055 | 7.96 |      |      |

## 新北市河川水質監測結果(續3)

中華民國112年11月

| 河川名稱 | 監測站名稱  | 監測站編號 | 水體分類等級 | 採樣日期  | 採樣時間  | 氣溫   | 水流量 | 硫酸鹽  | 氨氮     | 鉛      | 總鉻      | 六價鉻    | 鐵     | 錳      | 鎳       | 銅      | 鋅      | 砷    | 銀    | 鎳      |
|------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|------|------|--------|
|      |        |       |        |       |       | °C   | CMS | mg/L | mg/L   | mg/L   | mg/L    | mg/L   | mg/L  | mg/L   | mg/L    | mg/L   | mg/L   | mg/L | mg/L | mg/L   |
| 大豹溪  | 湊合橋    | R17   | 無      | 11/8  | 10:05 | 24.4 |     |      | <0.007 | <0.002 | <0.0005 |        | 0.01  | 0.002  | @0.0007 | @0.001 | @0.003 |      |      | <0.002 |
| 大豹溪  | 東眼橋    | R18   | 無      | 11/8  | 10:24 | 26.3 |     |      | @0.03  | <0.002 | <0.0005 |        | 0.009 | @0.002 | @0.0007 | @0.001 | @0.003 |      |      | <0.002 |
| 雙溪   | 梅竹橋    | R19   | 甲      | 11/9  | 10:40 | 27.7 |     |      | @0.03  | <0.002 | <0.0005 |        | 0.112 | 0.014  | @0.0007 | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 雙溪   | 雙溪取水口  | R20   | 甲      | 11/9  | 10:59 | 27.5 |     |      | <0.007 | <0.002 | <0.0005 |        | 0.114 | 0.016  | @0.0007 | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 瑪鍊溪  | 瑪鍊溪取水口 | R21   | 乙      | 11/15 | 10:36 | 20.7 |     |      | <0.007 | <0.002 | <0.0005 |        | 0.052 | 0.011  | @0.0007 | <0.001 | @0.01  |      |      | <0.002 |
| 瑪鍊溪  | 裕大橋    | R22   | 乙      | 11/15 | 10:26 | 21   |     |      | 0.05   | <0.002 | <0.0005 |        | 0.012 | 0.004  | @0.0007 | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 瑪鍊溪  | 四十九號橋  | R23   | 丙      | 11/15 | 10:15 | 21.9 |     |      | @0.03  | <0.002 | <0.0005 | <0.005 | 0.03  | 0.009  | @0.0007 | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 瑪鍊溪  | 國中橋    | R24   | 丙      | 11/15 | 10:06 | 23.6 |     |      | <0.007 | <0.002 | <0.0005 |        | 0.047 | 0.01   | @0.0007 | <0.001 | 0.012  |      |      | <0.002 |
| 老梅溪  | 老梅溪取水口 | R25   | 乙      | 11/16 | 10:15 | 22.9 |     |      | <0.007 | <0.002 | <0.0005 |        | 0.04  | 0.004  | <0.0002 | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 老梅溪  | 大溪墘橋   | R26   | 乙      | 11/16 | 10:20 | 22.6 |     |      | @0.03  | <0.002 | <0.0005 |        | 0.032 | 0.003  | <0.0002 | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 老梅溪  | 二十三號橋  | R27   | 丙      | 11/16 | 10:30 | 22.9 |     |      | <0.007 | <0.002 | <0.0005 |        | 0.057 | 0.007  | <0.0002 | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 百拉卡溪 | 百拉卡取水口 | R28   | 無      | 11/21 | 10:44 | 20   |     |      | <0.007 | <0.002 | <0.0005 |        | 0.019 | 0.002  | <0.0002 | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |

## 新北市河川水質監測結果(續4)

中華民國112年11月

| 河川名稱 | 監測站名稱   | 監測站編號 | 水體分類等級 | 採樣日期  | 採樣時間  | 氣溫   | 水流量 | 溶氧量  | 生化需氧量 | 懸浮固體 | 化學需氧量 | pH值 | 導電度     | 水溫   | 大腸桿菌群     | 濁度  | 總磷    | 氯鹽   | 總汞 | 硒 |
|------|---------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|-------|------|-------|-----|---------|------|-----------|-----|-------|------|----|---|
|      |         |       |        |       |       | ℃    | CMS | mg/L | mg/L  | mg/L | mg/L  |     | umho/cm | ℃    | CFU/100ml |     |       |      |    |   |
| 大屯溪  | 中和橋     | R29   | 丙      | 11/21 | 10:15 | 23.1 |     | 8.9  | @2    | 7.5  | @8.6  | 7.7 |         | 20.3 | 7300      | 3.7 |       | 11.3 |    |   |
| 大屯溪  | 第十號橋    | R30   | 丙      | 11/21 | 10:02 | 24.3 |     | 8.8  | @2    | 6.9  | @8.6  | 7.6 |         | 20.8 | 7600      | 4.2 |       | 17.2 |    |   |
| 東勢格溪 | 東勢格溪取水口 | R31   | 無      | 11/22 | 10:35 | 24.2 |     | 9    | @2    | 2.6  | <2.6  | 7.8 |         | 19.2 | 1900      | 1.7 | 0.028 | 6.92 |    |   |
| 景美溪  | 石碇取水口   | R32   | 乙      | 11/22 | 10:02 | 24.2 |     | 8.8  | @2    | 2.7  | <2.6  | 7.8 |         | 20.2 | 3400      | 3.3 | 0.05  | 6.83 |    |   |
| 基隆河  | 圓山取水口   | R33   | 乙      | 11/23 | 10:33 | 22   |     | 9.5  | @2    | @2.5 | <2.6  | 7.7 |         | 19.8 | 1400      | 1.3 | @0.02 | 8.81 |    |   |
| 基隆河  | 康誥坑溪取水口 | R34   | 乙      | 11/23 | 9:53  | 23   |     | 7.7  | @2    | @2.5 | <2.6  | 7.6 |         | 18.9 | 1500      | 1.6 | 0.026 | 8.14 |    |   |
| 尖山腳溪 | 無名橋     | R35   | 丙      | 11/10 | 9:00  | 30.6 |     | 5.5  | @2    | 30.8 |       | 7.9 | 42300   | 24.3 |           |     |       |      |    |   |
| 員潭溪  | 員潭溪景觀橋  | R36   | 丙      | 11/10 | 11:33 | 27.4 |     | 7.5  | @2    | 16   |       | 7.4 | 42200   | 25.9 |           |     |       |      |    |   |
| 小坑溪  | 北原橋     | R37   | 乙      | 11/10 | 12:12 | 27.6 |     | 8.8  | @2    | 4.8  |       | 7.6 | 1160    | 24.9 |           |     | 0.068 |      |    |   |
| 乾華溪  | 茂林橋     | R38   | 乙      | 11/10 | 12:40 | 26.1 |     | 8.4  | @2    | 6.1  |       | 7.4 | 132     | 23.2 |           |     | 0.205 |      |    |   |
| 石門溪  | 第二石門橋   | R39   | 丙      | 11/10 | 13:15 | 25.7 |     | 8    | @2    | 5.5  |       | 7.3 | 184     | 24.2 |           |     |       |      |    |   |
| 楓林溪  | 楓林二橋    | R40   | 乙      | 11/10 | 13:53 | 26.1 |     | 8.2  | @2    | 36.3 |       | 7.7 | 144     | 24   |           |     | 0.158 |      |    |   |

## 新北市河川水質監測結果(續5)

中華民國112年11月

| 河川名稱 | 監測站名稱   | 監測站編號 | 水體分類等級 | 採樣日期  | 採樣時間  | 氣溫   | 水流量 | 硫酸鹽  | 氨氮     | 鉛       | 總鉻       | 六價鉻     | 鐵     | 錳      | 鎳        | 銅      | 鋅      | 砷    | 銀    | 鎳      |
|------|---------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|--------|---------|----------|---------|-------|--------|----------|--------|--------|------|------|--------|
|      |         |       |        |       |       | °C   | CMS | mg/L | mg/L   | mg/L    | mg/L     | mg/L    | mg/L  | mg/L   | mg/L     | mg/L   | mg/L   | mg/L | mg/L | mg/L   |
| 大屯溪  | 中和橋     | R29   | 丙      | 11/21 | 10:15 | 23.1 |     |      | <0.007 | <0.002  | <0.0005  |         | 0.277 | 0.035  | <0.0002  | <0.001 | 0.141  |      |      | <0.002 |
| 大屯溪  | 第十號橋    | R30   | 丙      | 11/21 | 10:02 | 24.3 |     |      | @0.03  | <0.002  | <0.0005  |         | 0.298 | 0.036  | <0.0002  | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 東勢格溪 | 東勢格溪取水口 | R31   | 無      | 11/22 | 10:35 | 24.2 |     |      | <0.007 | <0.002  | <0.0005  |         | 0.033 | 0.003  | <0.0002  | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 景美溪  | 石碇取水口   | R32   | 乙      | 11/22 | 10:02 | 24.2 |     |      | @0.03  | <0.002  | <0.0005  |         | 0.033 | 0.005  | <0.0002  | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 基隆河  | 圓山取水口   | R33   | 乙      | 11/23 | 10:33 | 22   |     |      | <0.007 | <0.002  | <0.0005  |         | 0.056 | 0.005  | <0.0002  | @0.004 | @0.01  |      |      | <0.002 |
| 基隆河  | 康誥坑溪取水口 | R34   | 乙      | 11/23 | 9:53  | 23   |     |      | <0.007 | <0.002  | <0.0005  |         | 0.008 | @0.002 | <0.0002  | <0.001 | <0.003 |      |      | <0.002 |
| 尖山腳溪 | 無名橋     | R35   | 丙      | 11/10 | 9:00  | 30.6 |     |      | 0.16   | <0.0018 | <0.00035 | <0.0018 | 0.098 | 0.018  | <0.00011 | 0.001  | 0.01   |      |      | 0.002  |
| 員潭溪  | 員潭溪景觀橋  | R36   | 丙      | 11/10 | 11:33 | 27.4 |     |      | 0.29   | 0.006   | 0.001    | <0.0018 | 1.1   | 0.094  | @0.001   | 0.001  | 0.044  |      |      | 0.003  |
| 小坑溪  | 北原橋     | R37   | 乙      | 11/10 | 12:12 | 27.6 |     |      | 0.07   | <0.0018 | @0.001   | <0.0018 | 0.117 | 0.026  | <0.00011 | 0.002  | 0.013  |      |      | 0.001  |
| 乾華溪  | 茂林橋     | R38   | 乙      | 11/10 | 12:40 | 26.1 |     |      | 0.09   | 0.002   | 0.001    | <0.0018 | 0.094 | 0.01   | @0.001   | 0.002  | 0.029  |      |      | 0.002  |
| 石門溪  | 第二石門橋   | R39   | 丙      | 11/10 | 13:15 | 25.7 |     |      | 0.18   | 0.002   | @0.001   | <0.0018 | 0.295 | 0.028  | <0.00011 | 0.002  | 0.024  |      |      | 0.002  |
| 楓林溪  | 楓林二橋    | R40   | 乙      | 11/10 | 13:53 | 26.1 |     |      | 0.1    | 0.003   | 0.001    | @0.0036 | 0.426 | 0.1    | @0.001   | 0.003  | 0.016  |      |      | 0.002  |

|     |            |
|-----|------------|
| 公開類 | 期間終了一個月內編報 |
| 月報  |            |

|      |              |
|------|--------------|
| 編製機關 | 新北市政府環境保護局   |
| 表號   | 1134-05-02-2 |

## 新北市河川水質監測結果(續6)

中華民國112年11月

| 河川名稱 | 監測站名稱    | 監測站編號 | 水體分類等級 | 採樣日期  | 採樣時間  | 氣溫   | 水流量 | 溶氧量  | 生化需氧量 | 懸浮固體 | 化學需氧量 | pH值 | 導電度     | 水溫   | 大腸桿菌群 | 濁度 | 總磷    | 氯鹽 | 總汞      | 硒 |
|------|----------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|-------|------|-------|-----|---------|------|-------|----|-------|----|---------|---|
|      |          |       |        |       |       | ℃    | CMS | mg/L | mg/L  | mg/L | mg/L  |     | umho/cm | ℃    |       |    |       |    |         |   |
| 八甲溪  | 白沙灣橋     | R41   | 丙      | 11/10 | 14:12 | 26.3 |     | 8.2  | @2    | 8    |       | 7.5 | 166     | 23.9 |       |    |       |    |         |   |
| 埔坪溪  | 大龍橋      | R42   | 乙      | 11/15 | 11:56 | 21.2 |     | 8.7  | @2    | 6.4  |       | 7.5 | 132     | 21   |       |    | 0.129 |    |         |   |
| 埔坪溪  | 鄉道北13線路旁 | R43   | 丙      | 11/15 | 12:19 | 21.4 |     | 8.4  | @2    | 5.8  |       | 7.4 | 134     | 20.7 |       |    |       |    |         |   |
| 八蓮溪  | 三棧橋      | R44   | 丙      | 11/15 | 11:35 | 21.6 |     | 8.9  | @2    | 7    |       | 7.5 | 110     | 20.3 |       |    |       |    |         |   |
| 後洲溪  | 新埔橋      | R45   | 乙      | 11/15 | 10:37 | 21.7 |     | 8.4  | @2    | 7.1  |       | 7.5 | 396     | 21.2 |       |    | 0.456 |    |         |   |
| 後洲溪  | 田間小路無名橋  | R46   | 丙      | 11/15 | 10:56 | 22.3 |     | 8.5  | @2    | 13.9 |       | 7.4 | 263     | 21.2 |       |    |       |    | <0.0003 |   |
| 興仁溪  | 下田寮田間小路  | R47   | 丙      | 11/15 | 10:07 | 21.9 |     | 8.3  | @2    | 17.5 |       | 7.6 | 215     | 21.6 |       |    |       |    | <0.0003 |   |
| 公司田溪 | 商工橋      | R48   | 丙      | 11/15 | 9:09  | 21.3 |     | 8.7  | @2    | 30.8 |       | 8   | 191     | 24.3 |       |    |       |    |         |   |
| 公司田溪 | 濱海路三段    | R49   | 丁      | 11/15 | 9:32  | 21.6 |     | 8.2  | @2    | 16.1 |       | 8   | 267     | 21.3 |       |    |       |    |         |   |
| 寶斗溪  | 濱海公路     | R50   | 丁      | 11/1  | 12:30 | 30   |     | 5.6  | 33.6  | 68   |       | 7.6 | 392     | 28.7 |       |    |       |    |         |   |

## 新北市河川水質監測結果(續7)

中華民國112年11月

| 河川名稱 | 監測站名稱    | 監測站編號 | 水體分類等級 | 採樣日期  | 採樣時間  | 氣溫   | 水流量 | 硫酸鹽  | 氨氮   | 鉛       | 總鉻     | 六價鉻     | 鐵     | 錳     | 鎳        | 銅     | 鋅     | 砷      | 銀    | 鎳     |
|------|----------|-------|--------|-------|-------|------|-----|------|------|---------|--------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|--------|------|-------|
|      |          |       |        |       |       | °C   | CMS | mg/L | mg/L | mg/L    | mg/L   | mg/L    | mg/L  | mg/L  | mg/L     | mg/L  | mg/L  | mg/L   | mg/L | mg/L  |
| 八甲溪  | 白沙灣橋     | R41   | 丙      | 11/10 | 14:12 | 26.3 |     |      | 0.03 | <0.0018 | @0.001 | <0.0018 | 0.265 | 0.067 | <0.00011 | 0.002 | 0.01  |        |      | 0.002 |
| 埔坪溪  | 大龍橋      | R42   | 乙      | 11/15 | 11:56 | 21.2 |     |      | 0.22 | 0.002   | 0.004  | <0.0018 | 0.188 | 0.027 | <0.00011 | 0.011 | 0.028 |        |      | 0.024 |
| 埔坪溪  | 鄉道北13線路旁 | R43   | 丙      | 11/15 | 12:19 | 21.4 |     |      | 0.22 | <0.0018 | @0.001 | <0.0018 | 0.221 | 0.03  | <0.00011 | 0.002 | 0.01  |        |      | 0.001 |
| 八蓮溪  | 三棧橋      | R44   | 丙      | 11/15 | 11:35 | 21.6 |     |      | 0.16 | 0.002   | @0.001 | <0.0018 | 0.138 | 0.019 | @0.001   | 0.002 | 0.013 |        |      | 0.002 |
| 後洲溪  | 新埔橋      | R45   | 乙      | 11/15 | 10:37 | 21.7 |     |      | 0.34 | <0.0018 | 0.004  | <0.0018 | 0.12  | 0.053 | <0.00011 | 0.005 | 0.01  |        |      | 0.023 |
| 後洲溪  | 田間小路無名橋  | R46   | 丙      | 11/15 | 10:56 | 22.3 |     |      | 0.28 | 0.002   | 0.001  | <0.0018 | 0.286 | 0.081 | @0.001   | 0.005 | 0.012 | 0.0004 |      | 0.005 |
| 興仁溪  | 下田寮田間小路  | R47   | 丙      | 11/15 | 10:07 | 21.9 |     |      | 0.23 | 0.004   | 0.001  | <0.0018 | 0.641 | 0.073 | @0.001   | 0.003 | 0.019 | 0.0006 |      | 0.002 |
| 公司田溪 | 商工橋      | R48   | 丙      | 11/15 | 9:09  | 21.3 |     |      | 0.16 | 0.002   | 0.001  | <0.0018 | 0.566 | 0.045 | @0.001   | 0.005 | 0.088 |        |      | 0.003 |
| 公司田溪 | 濱海路三段    | R49   | 丁      | 11/15 | 9:32  | 21.6 |     |      | 0.25 | 0.002   | @0.001 | <0.0018 | 0.428 | 0.052 | <0.00011 | 0.003 | 0.016 |        |      | 0.002 |
| 寶斗溪  | 濱海公路     | R50   | 丁      | 11/1  | 12:30 | 30   |     |      | 0.48 | 0.002   | 0.001  | @0.0090 | 0.854 | 0.133 | @0.001   | 0.007 | 0.037 |        |      | 0.003 |

資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測結果資料編製。

中華民國112年12月29日編製

填表說明：1.若各河川水質監測項目檢測值低於方法偵測極限者，填列為『<方法偵測極限值(MDL)』，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度時，填列為『@檢量線最低濃度值』。

2.本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至環境部及「新北市政府公務統計行政管理系統」。

填表 審核 主辦業務人員 機關長官  
主辦統計人員