

臺北縣 河川水質監測結果

中華民國 94 年 02 月

河川名稱	監測站名	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	水質紀錄										水質紀錄													
								水溫 ℃	pH值	溶氧量 mg/L	總氮 mg/L	總磷 mg/L	生化需氧量 (5天20℃) mg/L	化學需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	鎘	鉛	總鉻	汞	銅	鋅	導電度 μmho/cm/25℃	大腸桿菌群 個/100ml	陰離子表面活性劑 mg/L	氨氮 mg/L	氯鹽 mg/L	透視度 cm	濁度 NTU	六價鉻 mg/L (統計至小數第四位)		硫酸鹽 mg/L
																													鎘	鉛	
水仙溪	靈山宮	R01	無	1/27	10:15	17.4		15.0	7.7	5.4			24	73	26	<0.001	0.03	<0.02		<0.002			505	1.1*10 ⁶	23	38	28	15			
水仙溪	小石板橋	R02	無	1/27	10:35	17.3		17.5	7.8	5.4			20	49	46	<0.001	0.03	<0.02		0.03			488	9.4*10 ⁵	21	43	27	28			
林口溪	林口溪橋	R03	無	1/27	11:35	18.1		16.5	8.0	6.8			28	47	22	<0.001	0.02	<0.02		0.007			604	3.7*10 ⁵	38	46	28	5.3			
林口溪	下福橋	R04	無	1/27	11:50	18.1		16.5	7.8	8.1			16	23	13	<0.001	0.01	<0.02		0.007			470	2.5*10 ⁵	14	48	>30	8.7			
觀音坑溪	集福橋	R05	無	1/27	10:03	19.5		19.7	8.6	5.9			116	215	431	<0.001	0.06	2.9		0.75			1800	9.7*10 ⁴	44	304	6.0	220			
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	1/27	09:54	18.6		18.9	7.3	7.8			7.3	16	26	<0.001	0.03	2.9		0.27			634	3.0*10 ⁴	3.3	55	22	45			
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	1/27	10:18	18.4		19.5	8.3	3.2			110	153	71	<0.001	0.03	<0.02		0.20			593	7.8*10 ⁵	13	36	5	40			
五股坑溪	俊成橋	R08	無	1/27	10:29	19.3		18.6	11.0	6.5			179	278	126	<0.001	0.06	0.34		1.2			1140	4.1*10 ³	6.0	63	2	130			
大科坑溪	大窠橋	R09	無	1/27	10:42	19.0		19.0	8.3	6.5			13	56	23	<0.001	0.02	<0.02		0.08			727	3.4*10 ⁵	10	107	12	20			
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	1/27	10:50	18.2		18.7	7.7	7.3			28	74	48	<0.001	0.03	0.015		0.09			819	5.4*10 ⁵	22	123	21	35			
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	2/16	09:55	23.3		21.6	7.2	9.1		<0.02	<0.7	<4.0	2.8	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			108	3.2*10 ³	0.03	5.8	>30	1.5		8.4	
新店溪	直潭堰取水口	R12	甲	2/16	10:14	26.6		22.1	7.4	9.2		<0.02	<0.7	<4.0	2.4	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			88	1.7*10 ²	0.02	5.6	>30	1.4		8.2	
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	2/15	10:30	27.3		20.8	8.2	8.4		0.02	1.6	6.5	24	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			285	1.7*10 ⁴	0.10	7.3	17	34		54	
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	2/15	11:55	26.1		21.7	8.4	8.8		0.03	<0.7	5.9	2.3	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			198	-	0.04	8.8	>30	0.80		13	
大豹溪	湊合橋	R17	無	2/15	11:15	24.6		19.5	8.3	9.0		<0.7	<4.0	2.3	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			178	1.8*10 ³	0.05	5.4	>30	1.3				
大豹溪	東眼橋	R18	無	2/15	11:30	24.5		19.3	8.3	9.0		<0.7	<4.0	1.8	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			145	1.8*10 ²	0.04	5.5	>30	5.1				
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	無	2/22	10:30	14.6		14.7	7.0	9.1		0.03	0.8	6.0	22	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			99	6.0*10 ³	0.06	12	>30	8.0		11	
瑪鍊溪	裕大橋	R22	無	2/22	11:00	14.7		14.8	7.4	9.0		<0.02	<0.7	6.6	12	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			92	2.0*10 ³	0.04	12	>30	2.3		5.3	
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	無	2/22	10:02	16.6		16.0	7.4	8.9		<0.7	4.6	24	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			108	4.0*10 ³	0.06	21	>30	7.0				
瑪鍊溪	國中橋	R24	無	2/22	10:15	15.4		15.3	7.2	9.0		<0.7	4.3	22	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			110	4.1*10 ³	0.06	15	>30	6.5				
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	2/23	10:55	17.0		16.1	7.2	9.1		<0.02	<0.7	<4.0	3.7	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			79	2.7*10 ³	0.02	16	>30	2.2		8.9	
景美溪	石碇取水口	R32	無	2/23	10:20	17.0		16.3	7.4	9.0		0.03	<0.7	<4.0	9.7	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			113	4.0*10 ³	0.04	17	>30	3.5		13	
基隆河	圓山取水口	R33	乙	2/23	11:59	20.0		17.0	6.7	9.0		<0.02	<0.7	<4.0	2.8	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			90	4.1*10 ²	0.01	15	>30	1.4		6.9	
基隆河	康諾坑溪取水口	R34	無	2/23	13:15	20.3		18.4	7.2	9.2		<0.02	<0.7	<4.0	2.7	<0.001	<0.01	<0.02		<0.002			88	3.8*10 ²	0.02	12	>30	1.4		10	